

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EPI

Luva de Raspa – CA 5373
Conforme NR-6 e norma EN (EN 388)

1. Identificação do Fabricante

Fabricante: PROLUVAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA

Endereço: Av. Parigot de Souza, 2966 – Vila Industrial – CEP 85904-270 – Toledo / PR
CNPJ: 80.259.526/0001-20 | IE: 4180417813

Telefone: (45) 3378-3489 | E-mail: muriel@proluvas.com.br | Site: www.proluvas.com.br

2. Identificação do EPI

Designação: Luva de segurança confeccionada em raspa, com tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, e punhos de 7 cm, 15 cm e 20 cm.

Referência: 01 | Tamanho: 10

Certificado de Aprovação (CA): 5373

Origem: Fabricação nacional


3. Finalidade e Campo de Aplicação

EPI destinado à proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos, conforme norma EN 388.

4. Norma Técnica Aplicável

EN 388 – RISCOS MECÂNICOS

- PICTOGRAMA PARA EN 388 – RISCOS MECÂNICOS



0 – indica que a luva é inferior ao nível mínimo de desempenho;

4 ou 5 – indica que a luva é superior ao nível máximo exigido;

X – indica que a luva não foi submetida ao ensaio, ou o método de ensaio não parece ser adequado para a modelagem da luva ou material;

5. Materiais Constituintes

Couro tipo raspa e linha de nylon ou aramida.

6. Embalagem

Embalagem coletiva em r  fia e embalagem secund  ria contendo 10 pares.

7. Instru  es de Uso

- Antes do uso, verificar se o EPI apresenta danos (rasgos, ressecamento, costuras abertas);
- N  o reparar a luva; substitua imediatamente em caso de defeito;
- Utilizar somente com as m  os secas e limpas;
- N  o usar luvas   midas; aguarde secagem completa;
- N  o utilizar fora das especifica  es de risco;
- Evite contato com   cidos, graxas ou   leos em excesso;
- Temperaturas elevadas podem alterar as caracter  sticas do couro;
- Lavar as m  os ap  s o uso.
- O produto deve ser substituído sempre que apresentar desgaste vis  vel, rigidez, perda de maciez ou redu    o da prote    o mec  nica.

8. Higieniza  o e Cuidados

- Higienizar com pano   mido e secar    sombra;
- N  o lavar com   gua corrente nem em processos industriais;
- N  o secar ao sol intenso ou em estufas;
- Guardar em local arejado, seco e livre de calor excessivo.

O couro pode enrijecer e perder suas propriedades quando submetido    lavagem ou calor excessivo. Recomenda-se armazenar o EPI em local seco, ventilado e protegido da luz solar direta.

9. Advert  ncias Importantes

- As luvas n  o protegem contra choque el  trico;
- N  o usar se houver risco de enganchar em partes m  veis de m  quinas;
- A resist  ncia el  trica    reduzida se a luva estiver molhada, suja ou suada;
- Substituir imediatamente ap  s desgaste vis  vel.

10. Informa  es Adicionais

- Produto livre de subst  ncias al  rgicas;
- Transportar separadamente de outros materiais contaminantes;
- Validade: Indeterminada (desde que observadas as condi    es de armazenamento).

PR  -LUVAS IND. E COM. DE PROD. DE SEGURAN  A LTDA
CNPJ 80.259.526/0001-20 • (45) 3378-3489 • www.proluvas.com.br